

Nr.	41	Zeitraum von / bis	05.10.2026	10.10.2026
Auftraggeber	Architekturbüro Beispiel Beispielweg 4, 86150 Augsburg			
Auftrag / Arbeitsstätte	Dachausbau Musterstraße Musterstraße 12, 86150 Augsburg			
Art der Arbeit	Regieleistung Zimmerer			

Stundenerfassung

Nr.	Name	Bezeichnung	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Gesamt
1	M. Beispiel	Geselle	8	8	6,5	8	4		34,5
2	A. Muster	Helfer	6,5		6,5	3			16
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

Materialverbrauch

Bezeichnung	Menge	Einheit
Dachlatten 30/50	24	m
Schrauben 5 x 80	1	Pkt

Arbeitsleistung

Zusätzliche Lattung im Bereich der Gaube auf Anordnung der Bauleitung hergestellt, Unterkonstruktion ausgerichtet und verschraubt.

3 Fotos und Verlauf auf Seite 2

Musterbau GmbH

M. Brink

Max Beispiel
Augsburg, 09.10.2026

Digital bestätigt
Bernd Bauer (Bauleitung)
12.10.2026, 11:42 Uhr
per E-Mail-Link

Auftragnehmer (Ort, Datum, Unterschrift)Auftraggeber (Ort, Datum, Unterschrift)

Fotos



Verlauf

Zeitpunkt	Status	Akteur	Kommentar
09.10.2026, 14:30	Eingereicht	M. Beispiel (Mitarbeiter)	
12.10.2026, 08:05	Zur Bestätigung	M. Vogt (Betriebsleitung)	
12.10.2026, 11:42	Freigegeben	Bernd Bauer (Bauleitung, per E-Mail)	